



**REXGLAS**  
PRO LEPŠÍ BUDOVY

# Čištění a údržba

## EPDM profilů



Postup čištění / Kontrola kotvení



## Čištění a údržba EPDM profilů. V případě nedodržení se na výrobek nebude vztahovat záruka.

Atmosférické vlivy městských a průmyslových oblastí, stejně jako obvyklé nečistoty z provozu způsobují potřebu čištění a kompletní údržby během používání výrobku. Proto se musí vykonávat pravidelná údržba, která zaručí funkční a estetické vlastnosti EPDM profilů.

### Prostředky, které se nemohou používat:

- Ostré nástroje (nůž, špachtle atd.)
- Ocelové drátěnky anebo jiné brusné houbičky
- Uhlovodíky (benzín, nafta ...)

### Prostředky, které se mohou používat:

- Vlažná voda (s 2 % mýdla s neutrálním PH)
- Jemné houbičky
- Bavlněné utěrky
- Savý papír
- Vysavač (na vysátí prachu mezi jednotlivými profily a jejich těsněním)

### Údržba:

- Chraňte profily EPDM před jakýmkoliv stykem s uhlovodíky (palivy, benzínem, naftou...) a minerálními oleji viz tabulka odolnosti EPDM.
- Zabraňte kontaktu profilu EPDM s jakýmkoliv zdrojem tepla nad 80 °C.
- Během pravidelné údržby očistěte EPDM profily a vizuálně zkontrolujte, v případě poškození neprodleně informujte dodavatele.
- Během pravidelné údržby dotáhněte pohledové kotvení prvky.
- V případě údržby nebo opravy stěny či podlahy (např. při malování) EPDM profily ochraňte strečovou fólií.
- Při uvolnění kotvení EPDM profilů informujte neprodleně dodavatele, aby mohla být včas a účinně provedena oprava bez většího poškození výrobku případně samotné zdi nebo přčky či podlahy.
- V místech s vysokým provozem musí být provedena údržba 2x ročně.

