



REXGLAS
PRO LEPŠÍ BUDOVY

Čištění a údržba

profilů z koextrudovaného PVC



Postup čištění / Kontrola kotvení

Údržba profilů z koextrudovaného PVC. V případě nedodržení se na výrobek nebude vztahovat záruka.

Atmosférické vlivy městských a průmyslových oblastí, stejně jako obvyklé nečistoty z provozu způsobují potřebu čištění a kompletní údržby během používání výrobku. Proto se musí vykonávat pravidelná údržba, která zaručí funkční a estetické vlastnosti profilů z koextrudovaného PVC.

Prostředky, které se nemohou používat:

- Ostré nástroje (nůž, špachtle atd.)
- Ocelové drátěnky anebo jiné brusné houbičky
- Detergenty na bázi kyselin nebo zásad

Prostředky, které se mohou používat:

- Vlažná voda (s 2 % mýdla s neutrálním PH)
- Bezbarvý alkohol zředěný ve vodě
- Běžné detergenty zředěné ve vodě
- Jemné houbičky
- Bavlněné utěrky
- Savý papír

- Vysavač (na vysátí prachu mezi jednotlivými profily a jejich těsněním)

Údržba:

- Zabraňte kontaktu profilu z koextrudovaného PVC s párou nebo s jakýmkoliv zdrojem tepla nad 80 °C.
- Očištění profilu z koextrudovaného PVC za účelem vizuální kontroly, v případě poškození neprodleně informujte dodavatele.
- Dotažení viditelných kotevnic prvků.
- V případě údržby nebo opravy stěny či podlahy (např. při malování) profil z koextrudovaného PVC ochraňte strečovou fólií.
- Při uvolnění kotvení profilu z koextrudovaného PVC informujte neprodleně dodavatele, aby mohla být včas a účinně provedena oprava bez většího poškození výrobku případně samotné zdi nebo příčky či podlahy.
- V místech s vysokým provozem musí být provedena údržba 2x ročně.

